

ประมาณการราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม ทั่วไป

แบบ ปร.6

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู แบบ สปช. 303/28

สถานที่ โรงเรียนบ้านวังชะนาง

สปบ./สปม. เพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านวังชะนาง

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	250,000.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	250,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวสุสิพร ชัยวิกรม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

รับรองความถูกต้อง

(นายปณิธาน อุดนัน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง

รับรองความถูกต้อง

ครุฑินท เกษมศิลป์
(นางสาวครุฑินท เกษมศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

กมล
(นางทองกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ / งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู แบบ สปช. 303/28

สปป./สปม. เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ พร.4(ก) ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566
--------------------	--------------	--------------------------------------

ผู้ประมาณราคา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวชุลีพร ชัยวิพรม)

รับรองความถูกต้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง

(นายปณิธาน อดุลย์)

รับรองความถูกต้อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ/งานก่อสร้าง
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู แบบ สปช. 303/28
สถานที่ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
ประมาณราคาโดย นางสาวชลีพร ชัยวิพรม

สปบ./สปม. เพชรบูรณ์ เขต 1
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	18	ชุด	-	-	80.00	1,440.00	1,440.00	
	1.2 รื้อถอนหน้าต่าง	48	ชุด	-	-	115.00	5,520.00	5,520.00	
2	รายการปรับปรุง ซ่อมแซม								
	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ				-		-	-	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.9 ม. x 2 ม. พร้อมอุปกรณ์	12	ชุด	2,600.00	31,200.00	210.00	2,520.00	33,720.00	
	- ประตู PVC บานเกล็ด ขนาด 0.7 ม. X 2 ม. พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	1,690.00	5,070.00	245.00	735.00	5,805.00	
	- ประตูมุ้งลวด	12	ชุด	1,500.00	18,000.00	300.00	3,600.00	21,600.00	
	- หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็งเป็นบาน ขนาด 0.7 ม. X 1.15 ม.	36	บาน	1,300.00	46,800.00	300.00	10,800.00	57,600.00	
	พร้อมช่องแสงกระจกใส				-		-	-	
	- หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็งเป็นบาน ขนาด 0.7 ม. X 1.15 ม.	12	บาน	800.00	9,600.00	300.00	3,600.00	13,200.00	
	- หน้าต่างมุ้งลวด ขนาด 0.7 ม. X 1.15 ม.	48	บาน	680.00	32,640.00	200.00	9,600.00	42,240.00	
	- ช่องแสงมุ้งลวด	12	ชุด	750.00	9,000.00	110.00	1,320.00	10,320.00	
					-		-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					152,310.00		39,135.00	191,445.00	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น

- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา

รับรองความถูกต้อง


(นางสาวชลีพร ชัยวิพรม)


(นายปณิธาน อุดนันท)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สปช.303/28
โรงเรียนบ้านวังชะนาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านวังชะนาง มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 45 วัน จำนวน 1 งวดงาน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้

บ้านพักครู สปช.303/28

รายการรื้อถอน

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ | จำนวน 18 ชุด |
| 2. รื้อถอนหน้าต่าง | จำนวน 48 ชุด |

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

- งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

- | | |
|--|--------------|
| 1. ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.9 ม. x 2 ม. พร้อมอุปกรณ์ | จำนวน 12 ชุด |
| 2. ประตู PVC บานเกล็ด ขนาด 0.7 ม. X 2 ม. พร้อมอุปกรณ์ | จำนวน 6 ชุด |
| 3. ประตูมุ้งลวด | จำนวน 12 ชุด |
| 4. หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็งเป็นบาน ขนาด 0.7 ม. X 1.15 ม. พร้อมช่องแสงกระจกใส | จำนวน 36 บาน |
| 5. หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็งเป็นบาน ขนาด 0.7 ม. X 1.15 ม. | จำนวน 12 บาน |
| 6. หน้าต่างมุ้งลวด ขนาด 0.7 ม. X 1.15 ม. | จำนวน 48 บาน |
| 7. ช่องแสงมุ้งลวด | จำนวน 12 ชุด |

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้
ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ
เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวสุสิพร ชัยวิกรม)

1 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายปณิธาน อุदनัน)

1 ธันวาคม 2566

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบ้านวังชะนาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง อาคารหลังที่ 8 แบบอาคาร สปช. 303/28 เรือนแถว จำนวน 3 ห้อง



สำเนาถูกต้อง

(นายปณิธาน อุดนันทน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง

